



## **GEBRUIKSAANWIJZING INSTRIJK MOED-BADGE**

### **Let op:**

Lees voor het aanbrengen van de MOED-badge deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door!

- 1) Stel de temperatuur op het strijkijzer in op de hoogste stand.
- 2) Bij gebruik van een stoomstrijkijzer de MOED-badge zonder stoom opstrijken.
- 3) Leg het kleding stuk op de strijkplank of een harde ondergrond.
- 4) Leg de MOED-badge op de gewenste plek op het kledingstuk.
- 5) Duw met de zool van het strijkijzer gedurende 20 seconden **zeer** stevig op de MOED-badge, de lijm moet smelten.
- 6) Laat de MOED-badge afkoelen en controleer voorzichtig met uw nagel of het embleem goed vast zit, wanneer de MOED-badge loslaat is of de temperatuur te laag geweest of het strijkijzer te kort op de badge gedrukt. Herhaal dan stap 5 en 6.

De MOED-badges zijn kookwas, droger en chemisch reinigbaar bestendig.

Hebt u nog vragen of opmerkingen mail naar [contact@moed.nl](mailto:contact@moed.nl)

Textiel dat niet heel erg warm gestreken mag worden is niet geschikt om de badge[s] in te strijken.

U kunt dan de MOED-badge[s] het beste op de kleding naaien.

De Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld kan geen verantwoordelijkheid nemen voor schade aan het textiel tijdens het instrijken van de MOED-badge[s].

### **TIPS:**

Strijk eerst [bij meerdere aantallen] een MOED-badge in het textiel om te zien of ze na het wasproces goed blijven zitten.

De MOED-badge[s] kunnen ook op het textiel worden opgenaaid.